

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE IMÓVEL  
DO CORECON-PE PARA DELIBERAR SOBRE  
A RESTAURAÇÃO DE SUA SEDE.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, foi realizada reunião da Comissão de Imóveis, instituída na segunda reunião plenária do ano do Conselho Regional de Economia - 3ª Região - PE (Corecon-PE), realizada em 16 de fevereiro de 2016. A reunião foi iniciada às dezenove horas, na sede administrativa do Corecon-PE, localizada à Rua do Riachuelo, nº105, sl.212, Edf. Círculo Católico, Boa Vista, Recife-PE, para deliberar sobre os serviços de restauração dessa sede. Estiveram presentes os conselheiros Fernando de Aquino Fonseca Neto - coordenador, Anita Lemos Dubeux - membro, João Albuquerque da Silva - membro, e o gerente executivo Leonardo da Vinci Dantas de Lira. A Presidente Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera, também membro da Comissão de Imóveis, não pode comparecer, mas justificou sua ausência. O Coordenador iniciou a reunião relatando que promoveu uma reunião prévia com membros da Master House Reformas e Manutenção - Recife, em que também participaram o gerente executivo do Corecon-PE, para tratar dos detalhes da restauração e demandar estimativas de orçamentos. Atendendo à nossa demanda, a empresa nos encaminhou levantamentos das ordens de grandeza anexos, abrangendo uma **restauração mais restrita**, com estimativa de **R\$39.589,00** (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais), abrangendo: 1. Renovar toda a instalação elétrica (materiais com a devida certificação), inclusive interruptores e tomadas (Iriel Brava ou similar) e luminárias de LED (Ecoline ou similar); 2. Renovar toda a instalação hidráulica (Tigre ou similar), trocando todos os canos inclusive alguns de ferro que devem existir; 3. Pintar paredes (Coral superlavável anti-manchas gelo ou similar), tetos (branco neve fosco premium), portas e parte interna das janelas (esmalte acetinado premium em tom de azul); 4. Colocar rodapê de gesso (barato e dá muito boa impressão ao ambiente); 5. Trocar fechaduras (Pado Luma ou similar); 6. Trocar porta de entrada por porta de vidro jateado; 7. Adaptar, com gesso, o armário em alvenaria do salão de trabalho dos funcionários; 8. Trocar demais portas externas e as frestas ao lado delas por paredes de gesso com pintura idêntica à das portas internas; 9. Reformar banheiros e copa: trocar revestimento, pisos, louças (Celite

34 Azaléia ou similar - caixa acoplada), metais (Fabrimar ou similar, inclusive os kits  
35 de banheiro em metal) com bancadas de granito (tom de cinza homogêneo, sem ser  
36 o andorinha). A **restauração mais ampla**, com uma estimativa de **R\$48.867,00**  
37 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais), abrangeria: 1.Toda a  
38 restauração restrita; 2.Remover as paredes da biblioteca, do final do corredor e da  
39 copa, fazendo um salão grande para os funcionários trabalharem; 2.Trocar o piso  
40 das áreas secas (porcelanato polido 62,5X62,5 Elizabeth Caravaggio Bianco ou  
41 similar). Com base em tais informações, assim como nas disponibilidades financeiras  
42 do Corecon-PE e possibilidade de apoio financeiro do Conselho Federal de Economia  
43 (Cofecon), a comissão, com assessoria do gerente executivo, analisou as  
44 alternativas, inclusive eventuais alterações nas propostas apresentadas, e deliberou  
45 pela indicação de licitação para a realização da restauração mais ampla, como  
46 especificado nesta Ata.Tal indicação será encaminhada para a apreciação e decisão  
47 da Presidente do Corecon-PE. Nada mais havendo a tratar, o coordenados  
48 agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às vinte horas, lavrando esta  
49 ata, assinada por ele e pelos demais presentes. Recife, 25 de fevereiro de 2016.